



Informe de cavidades

- CAVIDAD: Cuivo-Mortero
- FECHA DE ENTRADA EN LA CAVIDAD: 18-06-16
- FECHA DE SALIDA DE LA CAVIDAD: 18-06-16
- ESPELEÓLOGOS:

Roberto Delgado, Álvaro Sanz, Eduardo Rianza

- INFORME:

El estado de las cuerdas y anclajes de salida por Mortero es aceptable aunque algún maillón de la rampa debería de ser revisado.

El estado de la cuerda de acceso al pozo del Cuivo está en mal estado debido a su exposición al sol. No es fiable. Lo mejor es usar nuestra propia cuerda/cintajo para posicionarnos en la cabecera del pozo. Los anclajes están ok.

El estado general de los anclajes de la travesía están Ok, aunque hay algunos maillones bastante oxidados, cabeceras con lío de cuerdas viejas y la cabecera del P20 que tiene un cable de acero enfundado que da respeto, con lío de cuerdas y maillon de marinería.

También algunas de las cuerdas en fijo para destrepar están con el alma a la vista y totalmente deshilachadas.

En el P10 que precede al P35 habría que montar un desviador fijo en la pared de la izq. según descendemos, para evitar un roce sobre un bloque afilado en la caída natural del rapel.

Durante la travesía no encontramos restos de basura ni descargas de carburo “modernas” por lo que la travesía en si está limpia.

En nuestra opinión personal y siendo esta una travesía bastante transitada (y más ahora en verano) la travesía se puede realizar perfectamente teniendo precaución en algunos pasos, pero sería bueno pensar en reemplazar algunos de los maillones oxidados, algunas cuerdas en fijo (no demasiadas) e instalar un desviador en el mencionado P10 además de arreglar la cabecera del P20.

Por lo demás el estado del resto de anclajes es correcto y no presentan corrosión.

Sin otro particular

Roberto Delgado
Cañas y Chapas Team